2353 Guntramsdorf, Laxenburgerstraße 28 Tel.: +43 664 886 73 018 Fax: +43 2233 20246 E-Mail: office@oeap.at

EINLADUNG 207 GENERALVERSAMMLUNG 2022



lt. 3 9 (1) der Statuten der ÖAP

mit anschließender öffentlichen 154. Tagung der ÖAP

Datum: Donnerstag 09.06.2022 Beginn: 09:00 Uhr

Ort: Hotel Steinberger, 3033 Altlengbach, Hauptstraße 52

Generalversammlung:

- 1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 17.06.2021
- 2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021

Christian Lautner

3. Bericht des Schriftführers

Josef Fischer

4. Bericht des Kassiers mit Jahresabschluss 2021

Christian Lautner

5. Bericht der Rechnungsprüfer

Stefan Müller, Horst Baumgartner

Diskussion und Beschluss über die Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 gemäß § 17 (2) der Statuen

6. Entlastung des Vorstandes gemäß §10 (f) der Statuten

Beschluss

- 7. Budgetvoranschlag und Mitgliedsbeiträge ab 2022
- 8. Arbeitsprogramm 2021

Diskussion und Beschluss

9. Anträge an die Generalversammlung

Diskussion und Beschluss

Anträge an die Generalversammlung sind mind. 1 Woche vor dem Termin der Generalversammlung einzureichen(sh. § 9 (4) der Statuten)





PROGRAMM 154. TAGUNG der ÖAP



1. Genehmigung der Tagesordnung der 154. Tagung

2. Genehmigung des Protokoll der 153. Tagung

3. Mitgliederangelegenheiten

neue Mitglieder seit Sept. 2021:

RaWa-Bau GesmbH
 WS Insebo GmbH
 PPM-dream.works Bau und Handels GmbH
 Plztal

Austritte per 31.12.2021

Steyrer Malerei & Fliesenleger GmbH Rothenau
 Zmug Maschinenputz St. Stefan
 SV Büro Grundner Villach

4. Arbeitsgruppen

4.1 Normung Rudolf Ecklmayr

Bericht über Aktuelles in Nationaler und Europäischer Normung

4.2 Öffentlichkeitsarbeit

Christian Lautner

Bericht über Aktivitäten

4.3 Richtlinien/Merkblätter

Andreas Bauer, Christian Lautner

- ÖAP Richtlinie für die Planung und den Einbau von Fensterbänken und der Anschluss an Fenster und Fenstertüren und dem Sonnenschutz
- Warn- und Hinweisblatt für Putzarbeiten und WDVS

5. Fachvorträge

Entwässerungssystem fürs Gewerkeloch

Günther Müller, H & V

- Kritische Bereiche im Bauteilanschluss Fenster/WDVS Hbv. Walter Stadlmayr, Synthesa Chemie GmbH
- Putz am Glas was tun?

DI Dr. Erwin Hochreiter, Consense Consulting und Christoph Guserl, Gebäudereinigungsakademie der Wiener Gebäudereiniger SchulungsGmbH





2353 Guntramsdorf, Laxenburgerstraße 28 Tel.: +43 664 886 73 018 Fax: +43 2233 20246 E-Mail: office@oeap.at

6. Allfälliges

7. Termine

15.09.22 - 09:00 Uhr Tagung,

Rogner Therme, Bad Blumau 100, 8283 Bad Blumau

8. Gemeinsames Mittagessen - Erfahrungsaustausch Diskussion



